









序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1343/21-8-23003	2023. 4. 14	535线回风井通风系统5258.5Pa；1号矿段明斜井通风系统5339.6Pa；一期明竖井通风系统5074.2Pa。	
31	GX-B1347/21-8-23003	2023. 4. 14	综合指标：85.1%，大于72%，合格。	
32	GX-B1525/21-8-23005	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	矿方不允许拍照

33	GX-B1525/21-8-23006	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	矿方不允许拍照
34	GX-B1525/21-8-23007	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
35	GX-B1525/21-8-23008	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	

36	GX-B1525/21-8-23009	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			
37	GX-B1525/21-8-23010	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			
38	GX-B1525/21-8-23011	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。			

39	GX-B1525/21-8-23012	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。		
40	GX-B1525/21-8-23013	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。		
41	GX-B1525/21-8-23014	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。		

42	GX-B1525/21-8-23015	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
43	GX-B1525/21-8-23016	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
44	GX-B1525/21-8-23017	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	

45	GX-B1525/21-8-23018	2023年4月18日	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
46	GX-B1525/21-8-23019-23020	2023. 4. 19	该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。	
47	GX-B1341/21-8-23013	2023. 4. 20	综合判定：合格。	



48	GX-B1341/21-8-23014	2023. 4. 20	综合判定：合格。	
49	GX-B1343/21-8-23004	2023. 4. 20	矿井通风阻力：1764.6 Pa；综合指标：89.2%，大于72%	
50	GX-B1341/21-8-23017	2023. 4. 20	综合判断：合格	

51	GX-B1343/21-8-23007	2023. 4. 20	矿井通风阻力：928.0Pa。	
52	GX-B1347/21-8-23004	2023. 4. 20	综合指标 89.7%，大于72%，合格。	
53	GX-B1464/22-9-23001	2023年4月21日	/	