

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料（JPG格式）
14	GX-B1370/21-9-22011	2022. 5. 26	除上述问题外，其余所检项目合格。	

15	GX-B1370/21-9-22006	2022. 5. 30	合格	
----	---------------------	-------------	----	---

16	GX-B1370/21-9-22007	2022年5月31日	合格	
				

17	GX-B1370/21-9-22008	2022年5月31日	合格	 
----	---------------------	------------	----	---

18	GX-B1370/21-9-22009	2022年5月31日	合格	 <p>The image block contains two photographs. The top photograph shows a worker in a pink long-sleeved shirt and a red hard hat with a headlamp. The worker is holding a device with a long cable, possibly a gas detector or a measuring instrument, in a dark, industrial setting, likely a mine tunnel. Text overlaid on the top right of this photo reads: "214° 西南", "泉兴煤业", and "2022年5月14日 10:30:23". The bottom photograph shows an indoor setting, likely a control room or a meeting room. Several people are seated at desks with computer monitors. A man in a light blue jacket is in the foreground, looking at a monitor. In the background, a man in a dark jacket is standing. A banner on the wall behind them has Chinese text, including "贵州电网有限责任公司" and "贵州电网调度控制中心".</p>
----	---------------------	------------	----	---