

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1306/21-Y-22117	2022年10月11日	合格	 A photograph showing a male worker in a red hard hat and light blue work uniform. He is standing in front of a piece of industrial machinery, possibly a lift or a large container, and appears to be adjusting or inspecting a component. The background is a plain, light-colored wall. A yellow timestamp '2022/9/7' is visible in the bottom right corner of the photo.

2	GX-B1306/21-Y-22118	2022年10月11日	合格	
---	---------------------	-------------	----	---

3	GX-B1306/21-Y-22119	2022年10月11日	合格	
---	---------------------	-------------	----	---

4	GX-B1306/21-Y-22120	2022年10月11日	合格	
---	---------------------	-------------	----	---

5	GX-B1306/21-Y-22121	2022年10月11日	合格	
---	---------------------	-------------	----	---

6	GX-B1306/21-Y-22122	2022年10月11日	合格	
---	---------------------	-------------	----	---

7	GX-B1306/21-Y-22123	2022年10月11日	合格	 <p>2022/9/8</p>
---	---------------------	-------------	----	---

8	GX-B1306/21-Y-22124	2022年10月11日	合格	 <p>A photograph of a worker in a white uniform and red helmet, holding a handheld device, standing in an industrial setting. The date 2022/9/8 is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
---	---------------------	-------------	----	--

9	GX-B1306/21-Y-22125	2022年10月11日	合格	
---	---------------------	-------------	----	---

10	GX-B1306/21-Y-22126	2022年10月11日	合格	 <p>The photograph shows a male worker in profile, facing left. He is wearing a red hard hat with a white stripe and a light blue short-sleeved work shirt with a dark blue pocket. He is holding a tablet computer with both hands and looking at the screen. The background is an industrial environment with large metal pipes and machinery. A yellow date stamp '2022/9/8' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
----	---------------------	-------------	----	--

11	GX-B1517/20-Y-22009	2022年10月11日	合格	
----	---------------------	-------------	----	---

12	GX-B1423/20-Y-223207	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

13	GX-B1423/20-Y-223208	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

14	GX-B1423/20-Y-223209	2022年10月11日	合格	 A photograph of a yellow dump truck parked in a desert environment. Two workers wearing hard hats and safety gear are standing near the front of the truck. In the foreground, there is a black toolbox and some equipment on the ground. A yellow date stamp '2022/8/14' is visible in the bottom right corner of the photo.
----	----------------------	-------------	----	---

15	GX-B1423/20-Y-223210	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

16	GX-B1423/20-Y-223211	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

17	GX-B1423/20-Y-223243	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

18	GX-B1423/20-Y-223244	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

19	GX-B1423/20-Y-223245	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

20	GX-B1423/20-Y-223246	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

21	GX-B1423/20-Y-223247	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

22	GX-B1423/20-Y-223248	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

23	GX-B1423/20-Y-223249	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

24	GX-B1423/20-Y-223250	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

25	GX-B1423/20-Y-223251	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

26	GX-B1423/20-Y-223252	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

27	GX-B1423/20-Y-223394	2022年10月11日	合格	
28	GX-B1423/20-Y-223395	2022年10月11日	合格	

29	GX-B1423/20-Y-223396	2022年10月11日	合格	 <p>A photograph showing a yellow dump truck with license plate F-008. Two workers wearing red hard hats and high-visibility vests are standing in front of the truck. The truck is parked on a dirt surface. A yellow timestamp '2022/8/16' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
30	GX-B1423/20-Y-223397	2022年10月11日	合格	 <p>A photograph showing a yellow dump truck with license plate F-010. Two workers wearing red hard hats and high-visibility vests are standing in front of the truck. The truck is parked on a dirt surface. A yellow timestamp '2022/8/16' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

31	GX-B1423/20-Y-223398	2022年10月11日	合格	
32	GX-B1423/20-Y-223399	2022年10月11日	合格	

33	GX-B1423/20-Y-223400	2022年10月11日	合格	 A yellow dump truck is parked on a dirt surface. Three workers in safety gear are standing near the truck. A yellow timestamp '2022/8/16' is visible in the bottom right corner of the photo.
34	GX-B1423/20-Y-223401	2022年10月11日	合格	 A yellow dump truck is parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing near the truck. A yellow timestamp '2022/8/16' is visible in the bottom right corner of the photo.

35	GX-B1423/20-Y-223402	2022年10月11日	合格	
36	GX-B1423/20-Y-223403	2022年10月11日	合格	

37	GX-B1423/20-Y-223404	2022年10月11日	合格	
38	GX-B1423/20-Y-223405	2022年10月11日	合格	

39	GX-B1423/20-Y-223406	2022年10月11日	合格	
40	GX-B1423/20-Y-223407	2022年10月11日	合格	

41	GX-B1423/20-Y-223408	2022年10月11日	合格	 A yellow MTBGM truck is parked on a dirt surface. Two workers wearing red hard hats and high-visibility yellow safety vests stand in front of the truck. The truck's license plate is F-035. A yellow timestamp '2022/8/17' is visible in the bottom right corner of the photo.
42	GX-B1423/20-Y-223409	2022年10月11日	合格	 A yellow WEICHAI HOWO D41 truck is parked on a dirt surface. Two workers wearing red hard hats and high-visibility yellow safety vests stand in front of the truck. The truck's license plate is partially visible. A yellow timestamp '2022/8/17' is visible in the bottom right corner of the photo.

43	GX-B1423/20-Y-223410	2022年10月11日	合格	
44	GX-B1423/20-Y-223411	2022年10月11日	合格	

45	GX-B1423/20-Y-223412	2022年10月11日	合格	
46	GX-B1423/20-Y-223413	2022年10月11日	合格	

47	GX-B1423/20-Y-223172	2022年10月11日	合格	
48	GX-B1423/20-Y-223173	2022年10月11日	合格	

49	GX-B1423/20-Y-223174	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

50	GX-B1423/20-Y-223175	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

51	GX-B1423/20-Y-223176	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

52	GX-B1423/20-Y-223177	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

53	GX-B1423/20-Y-223178	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

54	GX-B1423/20-Y-223179	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

55	GX-B1423/20-Y-223180	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

56	GX-B1423/20-Y-223181	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

57	GX-B1423/20-Y-223182	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

58	GX-B1423/20-Y-223183	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

59	GX-B1423/20-Y-223184	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

60	GX-B1423/20-Y-223185	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

61	GX-B1423/20-Y-223186	2022年10月11日	合格	 A photograph of a yellow Komatsu dump truck parked on a dirt surface under a clear blue sky. Two workers wearing red hard hats and safety vests are standing in front of the truck. A yellow timestamp '2022/10/11' is visible in the bottom right corner of the photo.
----	----------------------	-------------	----	---

62	GX-B1423/20-Y-223187	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

63	GX-B1423/20-Y-223188	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

64	GX-B1423/20-Y-223189	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

65	GX-B1423/20-Y-223190	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

66	GX-B1423/20-Y-223191	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

67	GX-B1423/20-Y-223192	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

68	GX-B1423/20-Y-223193	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

69	GX-B1423/20-Y-223194	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

70	GX-B1423/20-Y-223195	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

71	GX-B1423/20-Y-223196	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

72	GX-B1423/20-Y-223197	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

73	GX-B1423/20-Y-223198	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

74	GX-B1423/20-Y-223199	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

75	GX-B1423/20-Y-223200	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

76	GX-B1423/20-Y-223201	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

77	GX-B1423/20-Y-223202	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

78	GX-B1423/20-Y-223203	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

79	GX-B1423/20-Y-223204	2022年10月11日	合格	
----	----------------------	-------------	----	---

80 GX-B1423/20-Y-223205

2022年10月11日 合格



81 GX-B1423/20-Y-223206

2022年10月11日

合格

