




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1522/20-7-23005	2023. 12. 25	所检项目合格。	
25	GX-B1522/20-7-23006	2023. 12. 25	所检项目合格。	

26	GX-B1310/21-7-23106	2023. 12. 25	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
27	GX-B1310/21-7-23107	2023. 12. 25	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
28	GX-B1310/21-7-23108	2023. 12. 25	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

29	GX-B1310/21-7-23109	2023. 12. 25	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。		
30	GX-B1404/20-7-23188	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
31	GX-B1404/20-7-23189	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		

32	GX-B1404/20-7-23190	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
33	GX-B1404/20-7-23191	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
34	GX-B1404/20-7-23192	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

35	GX-B1404/20-7-23193	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
36	GX-B1404/20-7-23194	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
37	GX-B1404/20-7-23195	2023. 12. 26	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

38	GX-B1310/21-7-23112	2023. 12. 29	符合标准要求。	
39	GX-B1424/20-7-23042	2023. 12. 29	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。	
40	GX-B1424/20-7-23043	2023. 12. 29	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。	

41	GX-B1310/21-7-23110	2023. 12. 29	符合标准要求。		
42	GX-B1310/21-7-23111	2023. 12. 29	符合标准要求。		
43	GX-B1310/21-7-23113	2023. 12. 29	符合标准要求。		