


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
88	GX-B1385/21-Y-23096	2024年1月16日	所检项目合格。	
89	GX-B1321/20-Y-23644-23645	2024年1月17日	本次共检验电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	

90	GX-B1321/20-Y-24001	2024年1月17日	所检项目合格。 。	 <p>A photograph showing an indoor electrical room. Several workers in dark clothing and hard hats are visible, working on or inspecting large metal cabinets or panels. The room is brightly lit, and there are some safety barriers or equipment on the floor. A yellow timestamp '2024/1/12' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
91	GX-B1350/21-Y-23018	2024年1月21日	本次共检接地装置3处，3处接地装置所检项目合格。	 <p>A photograph showing several workers outdoors in winter clothing, including heavy jackets and hats. They appear to be inspecting or working on a structure, possibly related to the grounding devices mentioned in the text. The background shows a building and a clear sky. A yellow timestamp '2023/12/26' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

92	GX-B1350/21-Y-23019	2024年1月21日	本次共检接地装置3处，3处接地装置所检项目合格。	
93	GX-B1515/22-Y-23014	2024年1月19日	所检项目合格。	

94	GX-B1310/21-Y-23201	2024年1月20日	符合标准要求。 。	
95	GX-B1428/21-Y-23201	2024年1月20日	无缺陷迹痕显示。	

96	GX-B1310/21-Y-23202	2024年1月20日	符合标准要求。 。	 A worker wearing a dark jacket and a helmet is inspecting a large, circular industrial component. The worker is holding a tool or device. The date stamp '2023/12/28' is visible in the bottom right corner of the image.
97	GX-B1428/21-Y-23202	2024年1月20日	无缺陷迹痕显示。	 A worker wearing a dark jacket and a helmet is inspecting a large, circular industrial component. The worker is holding a tool or device. The date stamp '2023/12/28' is visible in the bottom right corner of the image.

98	GX-B1522/20-Y-24014	2024年1月22日	所检项目合格。 。	
99	GX-B1522/20-Y-24015	2024年1月22日	所检项目合格。 。	

100	GX-B1522/20-Y-24016	2024年1月22日	所检项目合格。	
101	GX-B1522/20-Y-24017	2024年1月22日	所检项目合格。	

102	GX-B1522/20-Y-24018	2024年1月22日	所检项目合格。	
103	GX-B1522/20-Y-24019	2024年1月22日	所检项目合格。	

104	GX-B1521/20-Y-24020	2024年1月22日	所检项目合格。	
105	GX-B1521/20-Y-24021	2024年1月22日	所检项目合格。	

106	GX-B1521/20-Y-24022	2024年1月22日	所检项目合格。	
107	GX-B1563/21-Y-24006	2024年1月22日	所检项目合格。	

108	GX-B1563/21-Y-24007	2024年1月22日	所检项目合格。	
109	GX-B1328/20-Y-23174	2024年1月23日	本次共检绝缘手套99只，99只绝缘手套所检项目合格。	

110	GX-B1328/20-Y-23175	2024年1月23日	本次共检绝缘鞋13只，13只绝缘鞋所检项目合格。	
111	GX-B1328/20-Y-23176	2024年1月23日	本次共检便携式接地和接地短路装置8组，8组便携式接地和接地短路装置所检项目合格。	

112	GX-B1328/20-Y-23177	2024年1月23日	本次共检验电 器9支，9支验 电器所检项目 合格。	
113	GX-B1328/20-Y-23178	2024年1月23日	所检项目合格 。	

114	GX-B1354/20-Y-23016	2024年1月22日	电网接地电容 电流符合规定。 。	
115	GX-B1321/20-Y-23646~23654	2024年1月23日	本次共检验电力 电缆9条，9 条电力电缆所 检项目合格。	

116	GX-B1321/20-Y-23655~23659	2024年1月23日	本次共检验电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red safety suit and helmet inspecting a cable in a dark tunnel. The worker is holding a flashlight, and the scene is dimly lit. A yellow timestamp '2023/12/27' is visible in the bottom right corner of the image.
117	GX-B1321/20-Y-23660~23663	2024年1月23日	本次共检验电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	 A photograph showing two workers in red safety suits and helmets inspecting a cable in a dark tunnel. One worker is holding a flashlight, and the scene is dimly lit. A yellow timestamp '2023/12/27' is visible in the bottom right corner of the image.