




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1517/20-Y-24002	2024年3月1日	综合判定：合格。	
2	GX-B1517/20-Y-24003	2024年3月1日	综合判定：合格。	

3	GX-B1517/20-Y-24004	2024年3月1日	综合判定：合格。	
4	GX-B1517/20-Y-24005	2024年3月1日	综合判定：合格。	

5	GX-B1517/20-Y-24006	2024年3月1日	综合判定：合格。	 <p>2024/1/24</p>
6	GX-B1517/20-Y-24007	2024年3月1日	综合判定：合格。	 <p>2024/1/26</p>

7	GX-B1517/20-Y-24008	2024年3月1日	综合判定：合格。	
8	GX-B1517/20-Y-24009	2024年3月1日	综合判定：合格。	

9	GX-B1404/20-Y-24003	2024年3月5日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
10	GX-B1404/20-Y-24004	2024年3月5日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

11	GX-B1404/20-Y-24005	2024年3月5日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
12	GX-B1404/20-Y-24006	2024年3月5日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

13	GX-B1415/22-Y-24003	2024年3月4日	综合判定：合格。	 A worker wearing a red safety suit and a red helmet is standing in an industrial environment, possibly a mine. He is interacting with a large blue control cabinet that has a glass door revealing internal components. A yellow timestamp '2024/1/26' is visible in the bottom right corner of the photo.
14	GX-B1515/22-Y-24001	2024年3月5日	所检项目合格。	 A worker in a red safety suit and helmet is kneeling on the floor of an industrial facility. He is focused on a piece of heavy machinery, possibly a conveyor belt system or a large motor. The scene is dimly lit, with some equipment visible in the background. A yellow timestamp '2024/1/26' is visible in the bottom right corner of the photo.





15	GX-B1515/22-Y-24002	2024年3月5日	所检项目合格。	
16	GX-B1515/22-Y-24003	2024年3月5日	所检项目合格。	



17	GX-B1339/21-Y-24001	2024年3月5日	所检项目合格。	
18	GX-B1339/21-Y-24002	2024年3月5日	所检项目合格。	

19	GX-B1339/21-Y-24003	2024年3月5日	所检项目合格。	
20	GX-B1339/21-Y-24004	2024年3月5日	所检项目合格。	

21	GX-B1339/21-Y-24005	2024年3月5日	所检项目合格。	 A worker in a red safety suit and helmet is kneeling and using a handheld device on a blue industrial machine. The device has a bright red light. The date stamp '2024/1/29' is visible in the bottom right corner of the photo.
22	GX-B1339/21-Y-24006	2024年3月5日	所检项目合格。	 A worker in a red safety suit and helmet is kneeling and using a handheld device on a blue industrial machine. The device has a bright red light. The date stamp '2024/1/29' is visible in the bottom right corner of the photo.

23	GX-B1359/21-Y-24001~24009	2024年3月5日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置9台,9台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。	
24	GX-B1359/21-Y-24010~24016	2024年3月5日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置7台,7台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。	

25	GX-B1359/21-Y-24017~24023	2024年3月5日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置7台,7台矿用隔爆型照明信号综合保护装置所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red safety suit and helmet working on a piece of equipment in a dark environment. The worker is focused on the task, and the equipment has some glowing lights. A yellow timestamp '2024/1/27' is visible in the bottom right corner of the image.
26	GX-B1416/22-Y-24026	2024年3月5日	综合判定：合格。	 A photograph showing a worker in a red safety suit and helmet working on a piece of equipment in a well-lit environment. The worker is focused on the task, and the equipment has some glowing lights. A yellow timestamp '2024/1/28' is visible in the bottom right corner of the image.

27	GX-B1416/22-Y-24027	2024年3月5日	综合判定：合格。	
28	GX-B1563/21-Y-24010	2024年3月5日	所检项目合格。	

29	GX-B1563/21-Y-24011	2024年3月5日	所检项目合格。	 A person wearing a brown jacket, black helmet, and black pants is inspecting a large, dark metal structure. The person is holding a tool or device. The ground is covered with brown debris. A yellow timestamp "2024/2/19" is visible in the bottom right corner of the image.
30	GX-B1563/21-Y-24012	2024年3月5日	所检项目合格。	 A person is sitting in the driver's seat of a yellow off-road truck. The truck has "TONLY OFF-ROAD TRUCK" written on the side. The person is holding a device. A yellow timestamp "2024/2/19" is visible in the bottom right corner of the image.



31	GX-B1495/20-Y-24057~24063	2024年3月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	
32	GX-B1495/20-Y-24064~24070	2024年3月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	

33	GX-B1495/20-Y-24071	2024年3月5日	所检项目合格。	
34	GX-B1495/20-Y-24072~24078	2024年3月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	

35	GX-B1495/20-Y-24079~24082	2024年3月5日	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。	
36	GX-B1495/20-Y-24083~24085	2024年3月5日	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	


37	GX-B1495/20-Y-24086~24098	2024年3月5日	本次共检高压防爆开关13台，13台高压防爆开关所检项目合格。	
38	GX-B1495/20-Y-24099~24113	2024年3月5日	本次共检高压防爆开关15台，15台高压防爆开关所检项目合格。	


39	GX-B1520/20-Y-24001	2024年3月4日	综合判定：合格。	
40	GX-B1515/22-Y-24001	2024年3月6日	所检项目合格。	

41	GX-B1515/22-Y-24002	2024年3月6日	所检项目合格。	 <p>A worker in a red protective suit and helmet is kneeling and working on a piece of machinery in an industrial setting. The worker is wearing a red helmet with a headlamp. The machinery has several circular components. A date stamp '2024/1/26' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
42	GX-B1515/22-Y-24003	2024年3月6日	所检项目合格。	 <p>A worker in a red protective suit and helmet is standing next to a piece of machinery in an industrial setting. The worker is wearing a red helmet with a headlamp. The machinery has several yellow components. A date stamp '2024/1/26' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

43	GX-B1521/20-Y-24090	2024年3月6日	所检项目合格。	 A yellow excavator is shown in an outdoor setting, possibly a construction site. The excavator's arm is raised, and it has "SILG" written on it. Two people are standing near the excavator. A yellow date stamp "2024/2/28" is visible in the bottom right corner of the photo.
44	GX-B1521/20-Y-24080	2024年3月6日	所检项目合格。	 A yellow excavator is shown in an outdoor setting, possibly a construction site. The excavator's arm is raised, and it has "SILG" written on it. Two people are standing near the excavator. A yellow date stamp "2024/2/27" is visible in the bottom right corner of the photo.



45	GX-B1539/22-Y-24033	2024年3月6日	所检项目合格。	
46	GX-B1310/21-Y-24029	2024年3月7日	符合标准要求。	

47	GX-B1310/21-Y-24030	2024年3月7日	符合标准要求。	 <p>A worker in a red safety suit and helmet is operating a large blue hand crank in an industrial setting. The worker is standing on a platform, and the crank is mounted on a structure. The date 2024/1/28 is visible in the bottom right corner of the image.</p>
48	GX-B1310/21-Y-24031	2024年3月7日	符合标准要求。	 <p>A worker in a red safety suit and helmet is on a ladder, inspecting or working on a large red circular structure. The worker is using a flashlight to illuminate the area. The date 2024/1/28 is visible in the bottom right corner of the image.</p>

49	GX-B1310/21-Y-24032	2024年3月7日	符合标准要求。	
50	GX-B1310/21-Y-24033	2024年3月7日	符合标准要求。	

51	GX-B1310/21-Y-24034	2024年3月7日	符合标准要求。	 A photograph showing a worker in a red protective suit and helmet, using a handheld device in a dark environment. The date 2024-1-25 is visible in the bottom right corner of the image.
52	GX-B1428/21-Y-24034	2024年3月7日	无缺陷迹痕显示。	 A photograph showing a worker in a red protective suit and helmet, using a handheld device in a dark environment. The date 2024-1-25 is visible in the bottom right corner of the image.

53	GX-B1310/21-Y-24035	2024年3月7日	符合标准要求。	
54	GX-B1428/21-Y-24035	2024年3月7日	无缺陷迹痕显示。	

55	GX-B1495/20-Y-24114~24116	2024年3月7日	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	 A photograph showing three workers in winter clothing inspecting a high-voltage switchgear cabinet. One worker is kneeling and working on the base, while two others stand nearby. The date stamp '2024/2/1' is visible in the bottom right corner.
56	GX-B1495/20-Y-24117	2024年3月7日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker in winter gear inspecting the interior of a high-voltage switchgear cabinet. The worker is kneeling and looking at the internal components. The date stamp '2024/2/1' is visible in the bottom right corner.

57	GX-B1495/20-Y-24118	2024年3月7日	所检项目合格。	
58	GX-B1495/20-Y-24119~24128	2024年3月7日	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。	



59	GX-B1495/20-Y-24129~24140	2024年3月7日	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	
60	GX-B1495/20-Y-24141~24151	2024年3月7日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	

61	GX-B1495/20-Y-24152~24156	2024年3月8日	本次共检高压开关柜5台，5台高压开关柜所检项目合格。	
62	GX-B1495/20-Y-24157~24167	2024年3月8日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	

63	GX-B1495/20-Y-24168~24185	2024年3月8日	本次共检高压开关柜18台，18台高压开关柜所检项目合格。	 <p>A photograph showing a person in a black jacket and hood working on a high-voltage switchgear cabinet. The person is standing next to a metal table with various tools and equipment. The switchgear is a large, grey metal cabinet with multiple compartments and control panels. A date stamp '2024/2/5' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
64	GX-B1556/22-Y-24004	2024年3月8日	所检项目合格。	 <p>A photograph of a yellow tracked bulldozer (D9G) at a construction site. Two people are standing in front of the bulldozer. One person is wearing a grey jacket and the other is wearing a red jumpsuit. The bulldozer has 'D9G' and 'HF1088' visible on its side. The background shows a clear blue sky and some construction equipment. A date stamp '2024/3/7' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

65	GX-B1556/22-Y-24005	2024年3月8日	所检项目合格。	
66	GX-B1556/22-Y-24006	2024年3月8日	所检项目合格。	

67	GX-B1521/20-Y-24091	2024年3月8日	所检项目合格。	
68	GX-B1521/20-Y-24092	2024年3月8日	所检项目合格。	

69	GX-B1521/20-Y-24093	2024年3月8日	所检项目合格。	
70	GX-B1521/20-Y-24094	2024年3月8日	所检项目合格。	

71	GX-B1521/20-Y-24095	2024年3月8日	所检项目合格。	
72	GX-B1521/20-Y-24096	2024年3月8日	所检项目合格。	